

Best.-Nr.  
Order-Nr.

**41.049 4**  
Heißwasser



## Reparatursatz Manschetten AP Ø18 ohne Messingteile Sleeve repair kit AP Ø18 without Brassparts

bestehend aus / consisting of:

X: 3x Pos. 28.1; 3x Pos. 29

Y: 3x Pos. 27; 3x Pos. 28;

3x Pos. 29; 3x Pos. 30



X Dichtungen für Pumpenkopf  
mit Pos. 28.1 Gewebemanschette hart

Y Dichtungen für Leckagering (\*)  
mit Pos. 28 Gummimanschette weich

X Sleeve for pumphead  
with Pos. 28.1 V-sleeve „textile“ hard

Y Sleeve for leakage ring (\*)  
with Pos. 28 V-sleeve „Perbunan“ soft

**kränzle**<sup>®</sup>

Original Ersatzteil - original spare part